doliński®
WATCH SERVICE

INSTRUKCJA POMIARU NADGARSTKA DLA BRANSOLET Z OGNIWAMI

1. W celu zachowania prawidłowych proporcji wydrukuj dokument w oryginalnej wielkości.
   Nie wybieraj opcji „dopasuj" w opcjach drukowania.




Wydrukuj w skali 100%

2. Wytnij nożyczkami miarkę widoczną obok.



3. Umieść grafikę tarczy zegarka na środku nadgarstka, a następnie owiń miarkę wokół nadgarstka.



4. Zanotuj wskazanie miarki do czerwonej linii.



5. Zamawiając zegarek w e-sklepie, na samym końcu procesu składania zamówienia, wprowadź w notatkach wynik dokonanego pomiaru.

HTTPS://DOLINSKI.PL

